




MISE EN SECURITE ET CONFORTEMENT DU QUAÏ PORT DE PEN- PRAD



Fissure en arrière du mur - Photos 2019 et 2020



Fissure au niveau de la longrine- Photos 2019 et 2020



Décollement et perte du parement avec fissures et rejet - Photos 2019 et 2020



Plan général des travaux de mise en sécurité provisoire